

PŘÍLOHA L

Fotodokumentace z měření



Pohled na měřené konstrukce



Kontaktně únavová vada na hrotu srdcovky výhybky č. 59




Výhybka č. 59 s nainstalovanými snímači



Upevnění tříosého akcelerometru na patě křídlové kolejnice




Detail upevnění snímače zrychlení vibrací na měřící tyč zatlučenou do štěrkového lože



Detail upevnění indukčního snímače posunů (vlevo) a akcelerometru (vpravo) na pražec



Kalibrace indukčních snímačů posunů pomocí Johannsonových destiček



Vyhodnocovací jednotka Dewetron



Kontrola naměřených dat hned po měření – vyhodnocovací jednotka Dewetron