

# **Fotodokumentace**

Pořízeno v letech 2011 a 2012. Fotograf Bc. Jakub Špaček.



Foto č. 1 – Silně poškozené levobřežní pole jezu s průrvou v břehu a zničené zavázání. Rok 2011.



Foto č. 2 – Poškozený kamenný jez v km 3,625, se zasýpanou průrvou vpravo. Rok 2011.





Foto č. 3 – Pravobřežní pole po provizorní sanaci betonem. Rok 2011.



Foto č. 4 – Levobřežní pole již po rekonstrukci, pravobřežní plánováno na rok 2013. Rok 2012.





Foto č. 5 – Pravobřežní pole a nábrežní zeď po rekonstrukci. Rok 2012.



Foto č. 6 – Pohled z náhonu do jezové zdrže, vlevo zasypání průrvy jílovitou zeminou. Rok 2011.





Foto č. 7 – Pohled po směru toku. Vlevo odbočení do náhonu. Rok 2011.



Foto č. 8 – Místo plánového výstupu z RP. Rok 2011.





Foto č. 9 – Nátok náhonu na MVE Chocnějovice. Rok 2011.



Foto č. 10 – Pohled mostním polem nad bývalým náhonem proti proudu, před pilířem provalená hrázka a nové zaústění náhonu. Rok 2011.





Foto č. 11 – Umístění vstupu do obtokového koryta. Rok 2011.




Foto č. 12 – Pohled na levý břeh. V levé části fotografie plánované zaústění štěrbinového RP.  
Rok 2011.