

Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: Vinařství v Mutěnicích

Autor práce: Andrea Škorvánková

Oponent práce: Ing. Ivo Muroň

Popis práce:

Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby vinařství v okrajové části obce Mutěnice. Vzhledem k okolním stavbám se jedná o poměrně rozsáhlý objekt, který sousedí s rodinnými domy a jedním vinařstvím. Navržený objekt obsahuje technologické zázemí, provozní zázemí, degustační místnost a dva apartmány.

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Odborná úroveň práce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Vhodnost použitých metod a postupů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Využití odborné literatury a práce s ní	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Splnění požadavků zadání práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Připomínky a dotazy k práci:

Práce je v porovnání s ostatními pracemi menšího rozsahu.

Po formální stránce je špatně označen výkres č. C06, stejně jsou označeny oba řezy, opačně jsou značeny profily krovových prvků a v řezu jsou špatně značeny zděné a železobetonové svíslé konstrukce.

Z hlediska technického řešení se nejvíce jako zdůvodnitelné řešení objektu v kombinaci zděné a železobetonové svíslé konstrukce.

Problematické se jeví v části krovů osazení krokví na pozednice, dimenze kleštin a přeplátování krokví u hřebene.

Zvolený fasádní plášť, řešený z dřevěných lamel neobvykle malého průřezu je proporčně nevhodný s ohledem na detail kotvení, z hlediska údržby a životnosti.

Nelogický se jeví rovněž navržený zelený pás u budovy z jižní strany.

Závěr:

Práce i přes menší rozsah vykazuje řadu nedostatků, částečně pravděpodobně pramenících z neznalosti a nepozornosti.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **C / 2**

Datum: 14. března 2023

Podpis oponenta práce.....