
Manson(Ib)=0
Port COM =6
Adresa =1
napětí= (nastavené)
Ub Out
Agilent(Ua)=0
GPIB Adresa =5
napětí=(nastavené)
Ua Out
výstup=0
Agilent=1
Manson=1
výstup=1
Agilent=0
Manson=1
Ib= (nastavené)
Ua=(nastavené)
M=(nastavené)
Soubor
Tlačítko ulož
do souboru=1
ulož=(Ua, Ia, Ub, Ib, M, n)
Tabulka
Tlačítko zapiš
do tabulky=1
ulož=(Ua, Ia, Ub, Ib, M, n)
Tlačítko vymaž
z tabulky=1
Tabulka=0
výstup=1