



5.2.2 Počet častíc a ich priemerná veľkosť

V grafoch 5-9 a 5-10 sú zobrazené priemerné hodnoty počtu častíc a ich veľkosti pre tvrdé a mäkké páry.



Graf 5-7 Priemerný počet častíc v kontaktnej oblasti a ich veľkosť pre tvrdé páry



Graf 5-10 Trend počtu častíc v kontaktnej oblasti a ich veľkosť pre mäkké