A-A





A

B



A

B



B-B



6. POVOLENÉ ZLIEVARENSKÉ VADY:
   - NA OBRÁBANÝCH PLOCHÁCH ZADROBENINY. KRUPICA. NEKOVOVÉ VMESKY A PODOBNE DO HĹBKY 3/4 PRÍDAVKU NA OPRACOVANIE
   - NA NEOBRÁBANÝCH PLOCHÁCH DROBNÉ POVRCHOVÉ VADY PODĽA VZÁJOMNE ODSÚHLASENÝCH ETALÓNOV
4. POVRCHY SÚ OTRYSKANÉ NA Ra 6,3
3. NEKÓTOVANÉ HRANY A ROHY ZAOBLENÉ R1 min ... ÚKOSY 1°
2. ROZMEROVÉ A OPRACOVACIE TOLERANCIE PRE ODLIATKY PODĽA ISO 8062 – 3 DCTG 6
1. TECHNICKÉ DODACIE PREDPISY ČSN 42 1251.11

METÓDA ZOBRAZOVANIA	MIERKA 1:1	SYMBOL	ZMENA	DÁTUM	PODPIS
	HODNOTENIE CHARAKTERU POVRCHU Ra				
POZNÁMKA	VŠEOBECNÉ TOLERANCIE	ČÍSLO VÝKRESU CELKU			
		ČÍSLO SPISU POLOŽIEK			
ROZMER POLOTOVARU ODLIATOK					
MATERIÁL GX300CrMo 26-1	TRIEDA ODPADU	NÁZOV LOPATKA WK2411			
HRUBÁ HMOTNOSŤ	ČISTÁ HMOTNOSŤ 0,5 kg				
TECHNOLÓG					
VYPRACOVAL D. KOPCÍK		ČÍSLO VÝKRESU OD - 0800			
DÁTUM 1. 3 .2013	VEDÚCI	LIST Č.			