



- 43 POLYKARBONATOVÝ PRÍSTŘEŠEK S OCELOVOU JEKLOVOU KONSTRUKCÍ
- 44 PLASTOVÉ OKNO NA TOILETU
- 45 NOVÝ OKAPOVÝ ŽLAB RG ISO, ČERVENÉ NÁTĚRY PAL 3000
- 46 NOVÉ OKNO DĚLENÍ TVARU T, BILY NÁTĚR PAL 9002
- 47 NOVÝ OKAPOVÝ SVOD RG ISO, ČERVENÉ NÁTĚRY PAL 3000
- 48 NOVÉ NÁVRŽENÉ SKRKOVÉ DVEŘE, NALAKOVANÉ BEZBARVÝM LAKEM, OSAZENÉ DO NÁVRŽENÉHO RÁMU
- 49 NÁVRŽENÁ HOSAZNÁ KLIKA, PŘEK SOUČÁSTÍ DALŠÍ DOKUMENTACE
- 50 LEPKOVÉ DVEŘE
- 51 DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
- 52 OŠETŘENÁ STAVAJÍCÍ ŘÍMSA, BILÁ VÁPENNÁ OMÍTKA HLADKÁ, JEVNÁ PAL 9002
- 53 OPÁLENÁ MODŘINOVÁ PRKNA, OŠETŘENÁ PROTIPOHĚTNOSTNÍMI PODKLADY
- 54 STŘEŠNÍ TRAPEZOVÝ PLECH, ČERNÝ
- 55 VÁPENNÁ OMÍTKA HRUBÁ

- 56 HLINIKOVÝ PARAPET, POZINKOVANÝ NÁTĚR, PAL 9005
- 57 NOVÉ HLINIKOVÉ OKNO, HLINIKOVÝ RÁM, ČERNÝ 9005
- 58 NOVÉ HLINIKOVÉ OKNO, HLINIKOVÝ RÁM, ČERNÝ 9005
- 59 HLINIKOVÝ PARAPET, POZINKOVANÝ NÁTĚR, PAL 9005
- 60 NOVÉ HLINIKOVÉ OKNO, HLINIKOVÝ RÁM, ČERNÝ 9005
- 61 NOVÉ HLINIKOVÉ OKNO, HLINIKOVÝ RÁM, ČERNÝ 9005
- 62 NOVÉ HLINIKOVÉ STŘEŠNÍ OKNO, HLINIKOVÝ RÁM, ČERNÝ 9005
- 63 NOVÁ HRUBÁ VÁPENNÁ OMÍTKA, BILÁ S ODSÍNEM DO ŠEDÉ 7035
- 64 EXISTUJÍCÍ OMÍTKA NA HOSPODÁŘSKÉM KŘÍDLĚ
- 65 PERLINOVÝ SOUL
- 66 OOSTRANĚNÍ VNĚJŠÍHO BETONOVÉHO PATNIKU, NUTNÉ ŘEŠIT V NÁVYKZOSTI OPRAVOU ZÁKLADŮ
- 67 NOVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA NA NA ROHĚ, KŘÍŽOVÉ ŽILNÝ ODSÍN IDIS
- 68 OOSTRANĚNÍ ODPADAVAJÍCÍ OMÍTKY Z BUDOVY RYCHTY

- 69 VKLADNÉ KULATÉ OKNO, HLINIKOVÝ RÁM
- 70 VĚTRACÍ OTVORY VE ŠTÍTU, HOSPODÁŘSKÉHO KŘÍDLA
- 71 OMÍTKA BILÉ BARVY
- 72 OPRAVY NA ŠTÍTOVÉ OMÍTKĚ A JEJÍ NÁRADA, POKUD NUTNÁ DLE BODU 65
- 73 NOVÉ OKNO DĚLENÍ TVARU T, BILY NÁTĚR PAL 9002
- 74 NOVÉ OKNO DĚLENÍ TVARU T, BILY NÁTĚR PAL 9002
- 75 NOVÉ OKNO DĚLENÍ TVARU T, BILY NÁTĚR PAL 9002
- 76 NOVÉ OKNO DĚLENÍ TVARU T, BILY NÁTĚR PAL 9002
- 77 NOVÉ OKNO DĚLENÍ TVARU T, BILY NÁTĚR PAL 9002
- 78 NOVÉ OKNO DĚLENÍ TVARU T, BILY NÁTĚR PAL 9002
- 79 OOSTRANĚNÍ PŘÍSTAVBY Z PŮLNOVY 20. STOLETÍ
- 80 NEPŮVODNÍ OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO
- 81 NEPŮVODNÍ OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO

- STAVAJÍCÍ KONTRUKCE
- BODOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- STAVAJÍCÍ KONTRUKCE REZ
- BODOVÉ KONSTRUKCE REZ
- NOVÉ KONSTRUKCE

- 1 OOSTRANĚNÁ STŘEŠNÍ KERAMICKÁ KRYTINA
- 2 KERAMICKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA BOBROVKA
- 3 OOSTRANĚNÁ ETERITOVÁ KRYTINA
- 4 NOVÉ DRLECHOVANY STAVAJÍCÍ VIKŘ PAL 3000
- 5 OOSTRANĚNÁ STAVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KERAMICKÁ KRYTINA
- 6 NOVÁ STŘEŠNÍ KERAMICKÁ KRYTINA ESOVKA
- 7 NOVÉ NÁHOZOVÁ STAVAJÍCÍ KONKOVÁ TĚLSA - OMÍTKA VÁPENNÁ HLADKÁ, JEVNÁ PAL 9002
- 8 STAVAJÍCÍ VROCHLOVÁ STŘEŠNÍ OZDOBA ŠPIČKA
- 9 MÍSTO STAVAJÍCÍ ŠAMBRÁN NOVÉ NÁHOZOVÁ BILÁ PAL 9000
- 10 NOVÉ OKNO DĚLENÍ TVARU T, BILY NÁTĚR PAL 9002
- 11 HLINIKOVÝ PARAPET, POZINKOVANÝ NÁTĚRY NA ČERVENOU PAL 3000
- 12 OŠETŘENÁ STAVAJÍCÍ ŘÍMSA, BILÁ VÁPENNÁ OMÍTKA, HLADKÁ, JEVNÁ PAL 9002
- 13 OŠETŘENÁ STAVAJÍCÍ NADOKENÍ ŘÍMSA, BILÁ VÁPENNÁ OMÍTKA, HLADKÁ, JEVNÁ PAL 9002
- 14 NOVÉ OKNO DĚLENÍ TVARU T, BILY NÁTĚR PAL 9002
- 15 NOVÉ OKNO DĚLENÍ TVARU T, BILY NÁTĚR PAL 9002
- 16 NOVÉ DUBOVÉ KAZETOVÉ DVEŘE, PRŮHLÉDNÝ LAK
- 17 NOVÁ ŠAMBRÁNA, BILÁ VÁPENNÁ OMÍTKA, HLADKÁ, JEVNÁ PAL 9002
- 18 NOVÉ OKNO DĚLENÍ TVARU T, BILY NÁTĚR PAL 9002
- 19 BETONOVÁ STŘEŠNÍ DESKA, POHLEDOVÝ BETON, POUKOVÉ ÚPRAVY PRO OODLOST VŮČI ZVUŠNÉ PROZI
- 20 KOPULITOVÉ ZASKLENÍ SCHODIŠTĚ
- 21 DĚLÍČEK NERODOVÁ LÍŠŤA
- 22 EXISTUJÍCÍ ŘÍMSA Z KERAMICKÝCH OHLE, PONECHÁNA POHLEDOVÁ, DOPLNĚNÍ VYKROJENÝCH TVAROVÝCH NOVÝM
- 23 STAVAJÍCÍ VĚTRACÍ OTVOR NOVÉ ZASKLENÍ
- 24 NOVÉ ROZŠÍŘENÉ OKNO PRO HOSPODÁŘSKÉ KŘÍDLA
- 25 NOVÁ KAMENNÁ ŠAMBRÁNA
- 26 NEHODNOTNÉ PLASTOVÉ OKNO
- 27 NEHODNOTNÉ PLASTOVÉ OKNO
- 28 OKAPOVÝ SVOD RG ISO
- 29 VIKŘ DRLECHOVANY FALDOVANY PLECHY PAL 3000
- 30 NOVÉ STŘEŠNÍ OKNO, RÁM HLINIKOVÝ
- 31 OKAPOVÝ ŽLAB RG ISO, HLINIKOVÝ, POZINKOVANÝ, ČERVENÝ NÁTĚR PAL 3000
- 32 OTEVÍRAVÉ OKNO VIKŘ, RÁM HLINIKOVÝ
- 33 EXISTUJÍCÍ OTVOR PRO PLNĚNÍ KROUV SERNEM, ZASKLENÍ BEZBAROVÉ
- 34 NOVÉ ZASKLENÍ VRAIT DO STODOLY
- 35 NOVÁ VRAITA DO STODOLY, SKRKOVÁ, NALAKOVANÁ BEZBARVÝM LAKEM, DO ZDI KOTVENÁ NA KOVANÉ PÁSKY
- 36 OOSTRANĚNÁ PLECHOVÁ VRAITA
- 37 OOSTRANĚNÉ ZAHRADNÍ DVEŘE
- 38 OOSTRANĚNÉ BETONOVÉ SCHODY
- 39 NOVÉ SKRKOVÉ DVEŘE, NALAKOVANÉ BEZBARVÝM LAKEM, DO ZDI KOTVENY NA KOVANÉ PÁSKY
- 40 NOVÉ BETONOVÉ SCHODY, PROTISKLUZOVÁ, POUKOVÁ ÚPRAVA
- 41 OOSTRANĚNÝ SOUL Z BETONOVÝCH TVAROVK
- 42 HLINIKOVÁ DVĚŘKA OD ROZDOVŮ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

FAKULTA STAVĚNÍ

stavby architektury

Autor práce: Václav Čermák
Vedoucí práce: Ing. arch. Adam Durek, Ph.D.
doc. Ing. Karel Štěpánek, Ph.D.

Název práce: Obnova bývalé rychty v Hodíškově

Číslo práce:

Datum: 5.1.2024

měřítok: 1:100

stránka: B-12

Název výstupu: POHLED JIŽNÍ, POHLED SEVERNÍ