

Výpočet součinitele prostupu tepla oken a dveří

OZN.	ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA RÁMU	A	A _f	A _g	L _g	ψ _g	U _f	U _g	U _w
O01	1,25	1,00	0,11	1,25	0,44	0,81	3,64	0,030	0,96	0,50	0,75
O02	1,25	2,00	0,11	2,50	0,66	1,84	5,64	0,030	0,96	0,50	0,69
O03	3,00	2,38	0,11	7,14	1,58	5,56	13,79	0,030	0,96	0,50	0,66
O04	3,00	2,38	0,11	7,14	1,58	5,56	13,79	0,030	0,96	0,50	0,66
O05	2,25	2,38	0,11	5,36	1,42	3,93	12,29	0,030	0,96	0,50	0,69
O06	2,50	2,38	0,11	5,95	1,47	4,48	12,79	0,030	0,96	0,50	0,68
O07	2,25	2,38	0,11	5,36	1,42	3,93	12,29	0,030	0,96	0,50	0,69
O08	2,25	1,50	0,11	3,38	1,04	2,33	8,77	0,030	0,96	0,50	0,72
D07	2,00	2,13	0,24	4,26	1,75	2,51	6,34	0,030	0,96	0,50	0,73