

Hodnocení vedoucího diplomové práce

Název práce: Studie silnice I/43 u města Štítý

Autor práce: Bc. Maroš Babík

Vedoucí práce: Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.

Popis práce:

Cílem diplomové práce je prověření trasy silnice I/43 u města Štítý, a to z hlediska její realizovatelnosti dle aktuální ČSN 73 6101 při respektování zájmů ochrany životního prostředí a vazeb na komunikační síť. Návrh trasy bude vycházet z podkladů poskytnutých ŘSD, zejména z vyhledávací studie Silnice I/43 Lanškroun - Dolní Lipka zpracované firmou Transconsult s.r.o. v roce 2009 a ze schematu výsledné kombinace variant uvedeném v oznámení záměru EIA zpracovaného v roce 2013 firmou ATEM, s.r.o.

Hodnocení práce studenta:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Úroveň zpracování řešeného tématu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Přístup autora při zpracování práce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Využití odborné literatury a práce s ní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Splnění požadavků zadání práce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Celkové hodnocení a závěr:

Diplomant si špatně rozložil časový harmonogram pro zpracování diplomové práce a se zpracováním začal pozdě. To se projevuje zejména na některých výkresech, které neodpovídají běžným standardům pro diplomové práci. V práci chybí výkres srovnávající jednotlivé varianty. Některé přílohy jsem proto ani neměl možnost konzultovat, z čehož vyplývají technické nejasnosti.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **D / 2,5**

Datum: 22. ledna 2020

Podpis vedoucího práce.....