

Hodnocení vedoucího bakalářské práce

Název práce: Sledování jakosti vody ve vybraném vodovodu

Autor práce: Ing. Marie Janišová

Vedoucí práce: Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Popis práce:

Bakalářská práce v rozsahu 54 stran a 5 příloh se zabývá jakostí vody ve vybrané části skupinového vodovodu Jeseník – Mikulovice. Úvodní část práce obsahuje rešerši v nezbytném rozsahu, dále je popsána lokalita, v níž se studentka pohybovala při svém šetření. Klíčová část práce přináší zhodnocení jakosti vody ve vybrané lokalitě, a to jak na úrovni výsledků laboratorních rozborů provedených provozovatelem, tak i rozborů provedených studentkou.

Hodnocení práce studenta:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Úroveň zpracování řešeného tématu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Přístup autora při zpracování práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Využití odborné literatury a práce s ní	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Splnění požadavků zadání práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Celkové hodnocení a závěr:

Studentka v průběhu řešení bakalářské práce spolupracovala přímo s provozovatelem vodovodu. Nutno ocenit aktivní přístup a účast na rozsáhlé měrné kampani. V rámci bakalářské práce byly předloženy závěry vycházející z vyhodnocení série rozborů vody. Na základě tohoto vyhodnocení byly učiněny závěry a doporučení, které budou jednoznačně přínosné pro provozovatele vodovodu. Po formální stránce práce obsahuje občasné nepřesnosti či překlepy.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **B / 1,5**

Datum: 4. června 2018

Podpis vedoucího práce..

