

LEGENDA:

- OBLAST NEVRATNĚ POŠKOZENÝCH NOSNÝCH ŽB. KCÍ
- PROLOMENÉ DESKY A TRÁMY STROPNÍ KCE
- VLASOVÉ TRHLINY DESKY/TRÁMY - ZVÝŠENÁ TEPLOTA
- SILNĚ POKRYTO SAZEMI Z POŽÁRU - NIŽŠÍ TEPLOTA
- VYBOČENÍ SVISLÉ NOSNÉ VÝZTUŽE SLOUPU V ÚROVNI STROPNÍ KCE
- VIDITELNÁ MEZERA PRACOVNÍ SPÁRY HLAVICE A ŽB DESKY
- DILATAČNÍ SPÁRA (ROZEVŘENÍ)
- TRHLINY VIDITELNÉ NA DOLNÍM LÍCI ŽB STROPNÍ KCE
- ZDĚNÉ KONSTRUKCE SILNĚ POŠKOZENÉ POŽÁREM A TEPLOTNÍM POHYBEM OBJEKTŮ
- POŠKOZENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
- JÁDROVÝ VRT Ø100 MM - ŽB ZVEDANÁ DESKA
- JÁDROVÝ VRT Ø50 MM - ŽB SLOUP
- JÁDROVÝ VRT Ø50 MM - ŽB. HLAVICE
- JÁDROVÝ VRT Ø50 MM - ŽB DESKA

SCHÉMA PORUCH OBJEKTU, LOKALIZACE SOND A ODBĚRU VZORKŮ
PŮDORYS 2. NP
STROPNÍ KCE NAD 2. NP

