

## Hodnocení vedoucího diplomové práce

**Název práce:** Průtah silnice II/428 ve Švábenicích

**Autor práce:** Bc. Petronela Štětinová

**Vedoucí práce:** Ing. Martin Smělý

### Popis práce:

Práce řeší rekonstrukci průtahu silnice II. třídy ve Švábenicích v okrese Vyškov. Předložená práce splňuje v celém rozsahu zadání. V rámci práce je dopravně dořešena i nebezpečná křižovatka se silnicí III. třídy. Poměrně dobře jsou na průtah napojeny i ostatní zejména místní komunikace. Práci si studentka dobře rozplánovala a s pravidelnými konzultacemi ji včas dokončila.

### Hodnocení práce studenta:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Úroveň zpracování řešeného tématu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Přístup autora při zpracování práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Využití odborné literatury a práce s ní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Splnění požadavků zadání práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Celkové hodnocení a závěr:

Práce nevykazuje výraznější nedostatky a je věcně i graficky na dobré úrovni. Doporučuji práci k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **A / 1**

Datum: 20. ledna 2019

Podpis vedoucího práce.....