

Identifikační číslo položky: **1/147/2014 – 1/150/2014**



**ZKUŠEBNÍ LABORATOŘÍ CVVOZE**

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií  
Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie  
Technická 3082/12, 616 00 Brno, tel.: +420 541 146 412

Číslo objednávky: **Z1/17/2014**

Číslo zakázky: **Z1/01/2014**

**A) PŘEVZETÍ ZKUŠEBNÍ POLOŽKY**

Název a adresa zákazníka:

**Company a.s.**

**třída Tomáše Bati 299, Louky  
76302, Zlín**

Kontaktní osoba, telefon, email:

**Ing. Kateřina Ficová, CSc.; 603 603 603; k.fic@company.com**

Datum převzetí:

**2016-04-13 11:17:34**

Pozn.:

**Snímač M072**

převzata dokumentace č. 3 (TEST\_SABLONA\_PK\_KONTROLA); převzata dokumentace č. 4 (user and roles); převzat přípravek č: Z1-117-2016 (stojan); převzat přípravek č: Z1-119-2016 (kryt); v případě poškození nevracet; handover comment 1;

**Snímač M072**

handover comment 2;

**Snímač M067**

převzata dokumentace č. 2 (test\_OSVEDCENI); převzat přípravek č: Z1-120-2016 (šroub); v případě poškození nevracet; položka převzata poškozena; handover comment 3;

Ing. Pavel Vávra

Bc. Martin Zach

Předal

Převzal

**Upozornění:** ZL CVVOZE neručí za škody způsobené vlivem vady materiálu, překročením doby životnosti zkušební položky nebo jinými skrytými vadami, které zaměstnanec ZL CVVOZE při převzetí zkušební položky a jejích příslušenství nemohl při vizuální prohlídce zjistit a na které nebyl zákazníkem upozorněn. Postup pro vyřizování případných stížností je k dispozici u vedoucího ZL CVVOZE.

Identifikační číslo položky	Název položky	Poznámka
1/147/2014	Snímač M072	V51
1/148/2014	Snímač M072	V67
1/149/2014	Snímač M067	
1/150/2014	Snímač M067	