


VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

FAKULTA STAVEBNÍ

ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ



FOTODOKUMENTACE

Troubky - Vlkoš rekonstrukce III/4348



Začátek úseku, pohled z obce Troubky.



Malý poloměr oblouku, nedostatečné klopení, chybějící rozšíření



Rámový propustek km 1, 410 70, Malý poloměr oblouku, nedostatečné klopení, chybějící rozšíření,
nedostatečný rozhled pro zastavení



Oblouk o poloměru 58 m, propadající se krajnice



Křížení silnic III/4348, III/4349 a účelové komunikace



Křížení silnic III/4348, III/4349 a účelové komunikace



Poloměr oblouku 48 m, propustek Tubesider DN 1500



Křížení se železnicí (pohled od Troubek)



Křížení se železnicí (pohled od Vlkoše)



Malý poloměr oblouku, nedostatečný rozhled pro zastavení



Špatné odvedení vody z příkopu



Rozpadající se kryt vozovky



Propadlá krajnice vozovky



Obec Vlkoš, konec úseku