

# Posudek oponenta bakalářské práce

**Název práce:** Studie závlahového systému vinic u obce Přítulky

**Autor práce:** Zdeněk Burda

**Oponent práce:** Ing. Ivana Kameníčková, Ph.D.

## Popis práce:

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na problematiku závlahových systémů menších zemědělských ploch, v praktické části je na základě získaných poznatků vypracována studie závlahového systému vzrostlých vinic u obce Přítulky. Práce obsahuje 66 stran textu a 16 příloh. Úvod, cíl práce a teoretická část jsou popsány na 30 stranách, praktická část včetně závěru tvoří 30 stran. Zbýlých 6 stran obsahuje seznam použité literatury, tabulek, obrázků, zkratk a symbolů včetně seznamu příloh.

## Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Odborná úroveň práce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Vhodnost použitých metod a postupů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Využití odborné literatury a práce s ní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Splnění požadavků zadání práce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Připomínky a dotazy k práci:

1. Bibliografická citace – proč je uváděna práce Bc. K. Suché? Nesouhlasí počet stran ani příloh.
2. Str. 19 – citace by měla být jednotná, citovaná literatura není v seznamu.
3. U obrázků není uveden zdroj, bylo by dobré rozlišovat tabulky a obrázky.
4. Str. 35 - citace Vaněk a kol. 1991 nesouhlasí se seznamem použité literatury, citace Litschman, 2006 není uvedena v seznamu použité literatury.
5. Rovnice nejsou číslovány a není u nich uveden zdroj.
6. Odkud pochází údaje o srážkových úhrnech?
7. Str. 41 - co znamená zkratka EU?
8. Str. 41, 42 - Postrádám popis programu Irrolc a H<sub>2</sub>OCad.

9. Str. 43 - Jak byl získán grafický průběh teploty a vlhkosti vzduchu v měsíci červenci?
10. Str. 56 - Co je obsaženo v celkové ceně za materiál (581 079 Kč) a kde je kalkulace s rozpisem jednotlivých položek?
11. Str. 60 - V závěru se uvádí, že celková cena materiálu je 350 000Kč, což neodpovídá ceně za materiál uvedené na straně 56.
12. Postrádám stručný popis při návrhu závlahového systému vinic u obce Příkladky (co všechno bylo řešeno)?

### **Závěr:**

Práce nespĺňuje všechny požadavky vysokoškolské závěrečné práce. Odborná úroveň práce je dobrá, v praktické části nejsou popsány postupy a metody, které se použily pro vlastní řešení. Formální, grafická a jazyková úprava práce je nedostatečná, v práci je mnoho chyb, chybí citace nebo nejsou uvedeny v seznamu použité literatury, u obrázků a tabulek není uváděn zdroj. Přílohová část je bez popisu, není provázána s textovou částí. Bakalářskou práci nedoporučuji k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm F/4.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **F / 4**

Datum: 6. června 2019

Podpis oponenta práce.....