

#### LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ CIEHELNÉ ZDIVO

#### LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE


#### POZNÁMKY

PŘI BOURACÍCH PRÁCECH BUDOU NOSNÉ KONSTRUKCE V HORŠÍM STAVU PODEPŘENY

PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCEÍ BUDE PROVEDEN PODROBNÝ STAVEBNÍ TECHNICKÝ PRŮZKUM PRO ZJIŠTĚNÍ STAVU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PRO PŘÍPADNOU ÚPRAVU PROJEKTU PRO ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÉ BEZPEČNOSTI NA STAVBĚ

0,000 = 221,30 m n.m., B.p.v./ SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S – JTSK  
783 73, Grygov, č.parcely 2236, k.ú. Grygov (okres Olomouc); 501841  
zakresleno dle ČSN 01 3406:1987 – Výkresy ve stavebnictví

#### BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Autor práce:	Václav Venglař			
Vedoucí práce:	Ing. arch. Lukáš Ležarík, Ph.D.			
	Ing. Lubor Kalousek, Ph.D.			
Název práce:	OBNOVA VÁPENKY V GRYGOVĚ		Číslo paré:	
Název výkresu:	PŮDORYS 2NP – BOURANÉ KONSTRUKCE		Datum:	4. 2. 2022
			Měřítko:	Číslo výkr:
			1:100	B-08