

Hodnocení vedoucího diplomové práce

Název práce: Montovaná hala tělocvičny

Autor práce: Bc. Jakub Pavličko

Vedoucí práce: Ing. Michal Požár, Ph.D.

Popis práce:

Student se ve své diplomové práci zabývá návrhem posouzením hlavních konstrukčních částí montované železobetonové haly s funkcí tělocvičny s tribunou. Vnitřní síly na konstrukci jsou počítané pomocí programu Scia Engineer a ověřené ručním výpočtem. Navržené jsou vybrané sloupy, střešní vazník, ztužující nosník, základová kalichová patka a konstrukce tribuny (Sloupy, průvlaky a deska). Navrhování je provedeno ručně v rozsáhlém statickém výpočtu. Výkresová dokumentace byla vytvořena v prostředí CAD.

Hodnocení práce studenta:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Úroveň zpracování řešeného tématu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Přístup autora při zpracování práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Využití odborné literatury a práce s ní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Splnění požadavků zadání práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Celkové hodnocení a závěr:

Student Bc. Jakub Pavličko pracoval na své diplomové práci konstantně v průběhu celého školního roku. Na pravidelné konzultace chodil připravený s nachystanými dotazy. Připomínky vesměs chápal a věděl zakomponovat do práce. Nedostatky v práci jsou záležitost prozatím menších zkušeností, které dle mého názoru po studiu bez problému nabere.

Domnívám se, že student diplomovou práci zvládnul na výborné úrovni.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **A / 1**

Datum: 28.1.2021

Podpis vedoucího práce: