

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník

Husova 10/1, 790 01 Jeseník tel.: 584458175, , e-mail: kp.jesenik@cuzk.cz

ID dat. schránky: g8gief3

Převzetí výsledků zeměměřických činností pro účely katastru (dokumentace výsledků zjišťování hranic)

Předmět kontroly:

Komplexní pozemková úprava k.ú. Vápenná

Katastrální území: Vápenná, 245, 776904

Zpracovatel KoPÚ: 1.GEO, spol. s r.o., Hradební 6, 796 01 Prostějov, IČO: 01573161

Kontrolu provedl: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník
Husova 10/1, 790 01 Jeseník

Datum kontroly: 24.11.2022

V souladu s bodem 14.2 Návodu pro správu katastru nemovitostí a v souladu s ustanovením § 74 a § 57 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, provede katastrální úřad kontrolu výsledků zeměměřických činností, které mají být převzaty do katastru. Převzetím výsledků zeměměřických činností se rozumí převzetí ověřeného výsledku zeměměřických činností, který se využívá pro správu katastru, katastrálním úřadem od způsobilé osoby. Kontrola byla zaměřena na úplnost a správnost předaných operátů, na dodržení právních předpisů při vyhotovení komplexní pozemkové úpravy.

Předaná etapa:

Revize stávajícího bodového pole

Obsah výsledného elaborátu

- Technická zpráva
- Přehledný náčrt PPBP (1:15000)
- Seznam souřadnic revidovaných bodů PPBP
- Zápisník měření a protokol o výpočtu
- Oznámení závad na bodech PPBP

Zjištěné nedostatky:

Bez závad

Závěr:

V předložené dokumentaci nebyly shledány nedostatky.

V Jeseníku dne 24. 11. 2022

Vyhotovil:

(otisk řádkového razítka)

Ing. Kateřina Sytařová, v.r.
*Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, KP Jeseník
oddělení aktualizace a dokumentace KN*

Za správnost vyhotovení: Sytařová Kateřina.