

Jaselská		ROK				
Č.P. budovy	Stav budovy	2009	2014	2017	2020	2023
2	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
5/188	Dobří stav	Dobří stav	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
6/189	Dobří stav	Dobří stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Zrekonstruovaná budova	Stav neměnný
10/193	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
Nemá číslo popisné	Dobří stav	Dobří stav	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
15/198	Dobří stav	Dobří stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Částečná rekonstrukce	Stav neměnný
23/280	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Částečná rekonstrukce	Stav neměnný
20/203	Špatný stav	Špatný stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Částečná rekonstrukce	Stav neměnný
4/187	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Zrekonstruovaná budova	Stav neměnný
8/181	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
12/195	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
11/194	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
14	Probíhající rekonstrukce	Probíhající rekonstrukce	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
13/195	Dobří stav	Dobří stav	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
16/199	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
12/200	Dobří stav	Dobří stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
19/202	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Částečná rekonstrukce	Stav neměnný
21/204	Dobří stav	Dobří stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
25/202	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
18	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
27/206	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
20/203	Dobří stav	Dobří stav	Stav neměnný	Částečná rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný
29/207	Dobří stav	Dobří stav	Stav neměnný	Částečná rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný
31/208	Dobří stav	Dobří stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
17/200	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný

Arne Nováka		ROK				
Č.P. budovy	Stav budovy	2009	2014	2017	2020	2023
MUNI komplex	Dobří stav	Dobří stav	Probíhající rekonstrukce	Stav neměnný	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný
4/3	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Částečná rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný
6/8	Dobří stav	Dobří stav	Částečná rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
8/5	Špatný stav	Špatný stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný
10	Špatný stav	Špatný stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný

Obilní trh		ROK				
Č.P. budovy	Stav budovy	2009	2014	2017	2020	2023
1	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
2/388	Špatný stav	Špatný stav	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
3/309	Špatný stav	Špatný stav	Stav neměnný	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný
4/310	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
5	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
6/312	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Částečná rekonstrukce	Stav neměnný
7/313	chatrající	chatrající	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
8/314	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
5	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
10/68	chatrající	chatrající	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný

Smetanova		ROK				
Č.P. budovy	Stav budovy	2009	2014	2017	2020	2023
1	Dobří stav	Dobří stav	Částečná rekonstrukce	Probíhající rekonstrukce	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný
nelze definovat	Špatný stav	Špatný stav	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
3/354	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
nelze definovat	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
4/342	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
5/343	Dobří stav	Dobří stav	Částečná rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
6/344	Dobří stav	Dobří stav	Částečná rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
7/345	Dobří stav	Dobří stav	Částečná rekonstrukce	Částečná rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný
8	Dobří stav	Dobří stav	Částečná rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
9/342	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
10/348	Dobří stav	Dobří stav	Částečná rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
11/349	Dobří stav	Dobří stav	Stav neměnný	Částečná rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný
12	Dobří stav	Dobří stav	Stav neměnný	Částečná rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný
13/284	Dobří stav	Dobří stav	Stav neměnný	Částečná rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný

Pekárenská		ROK				
Č.P. budovy	Stav budovy	2009	2014	2017	2020	2023
4/326	Dobří stav	Stav neměnný	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
6	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
8	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
10/329	Probíhající rekonstrukce	Stav neměnný	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
12/338	Dobří stav	Stav neměnný	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
14	Velmi špatný stav	Stav neměnný	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný