Výstavní		ROK				
Č.P. budovy	**Stav budovy**	**2009**	**2014**	**2017**	**2020**	**2023**
588/4	Špatný stav	Špatný stav	Stav neměnný	Probíhající rekonstrukce	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný
824/7	Špatný stav	Špatný stav	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
245/6	Špatný stav	Špatný stav	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
720/8	Špatný stav	Špatný stav	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
385/9	Dobrý stav	Dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
370/10	Špatný stav	Špatný stav	Stav neměnný	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný
11/369	Špatný stav	Špatný stav	Stav neměnný	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný
384/13	Dobrý stav	Dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
532/12	Špatný stav	Špatný stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
383/15	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Probíhající rekonstrukce	Stav neměnný	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný
370/10	Špatný stav	Špatný stav	Stav neměnný	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný
532/12	Špatný stav	Špatný stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný
899/12	Špatný stav	Špatný stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Částečná rekonstrukce	Stav neměnný
622/14	Dobrý stav	Dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
377-378/18	Dobrý stav	Dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
Nelze definovat	Probíhající rekonstrukce	Probíhající rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
541/27	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný
118/26	Dobrý stav	Dobrý stav	Stav neměnný	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný
39	Dobrý stav	Dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný

Zedníková		ROK				
Č.P. budovy	**Stav budovy**	**2009**	**2014**	**2017**	**2020**	**2023**
542/19	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Stav neměnný	Probíhající rekonstrukce	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný
176/3	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
21/687	Špatný stav	Špatný stav	Stav neměnný	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný
110/6	Špatný stav	Špatný stav	Částečná rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
Nelze definovat	Dobrý stav	Dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
180/6	Špatný stav	Špatný stav	Částečná rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný

Leitnerova		ROK				
Č.P. budovy	**Stav budovy**	**2009**	**2014**	**2017**	**2020**	**2023**
678/4	Špatný stav	Špatný stav	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
679/6	Špatný stav	Špatný stav	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
681/8	Špatný stav	Špatný stav	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
708/24	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
78/26	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Stav neměnný	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný
11/13	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
88	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
30	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
34	Dobrý stav	Dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
7	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Probíhající rekonstrukce
Nemocnice u sv. Anny	Dobrý stav	Dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Probíhající rekonstrukce
630	Dobrý stav	Dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Probíhající rekonstrukce

Bezručkova		ROK				
Č.P. budovy	**Stav budovy**	**2009**	**2014**	**2017**	**2020**	**2023**
66/3	Dobrý stav	Dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
68/5	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
67/4	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
69/6	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
72/9	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
71/8	Dobrý stav	Dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
74/11	Špatný stav	Špatný stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný
7 3/10	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Probíhající rekonstrukce	Stav neměnný	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný
76/6	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
78/15	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný
75/12	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
77/14	Dobrý stav	Dobrý stav	Částečná rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
80/17	Dobrý stav	Dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
83/16	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
nemá číslo popsiné	Dobrý stav	Dobrý stav	Stav neměnný	Částečná rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný
85/20	Dobrý stav	Dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
17b	Špatný stav	Špatný stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
90/22	Dobrý stav	Dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
957/19	Dobrý stav	Dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
694/21	Špatný stav	Špatný stav	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
17a	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Částečná rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný

Anenská		ROK				
Č.P. budovy	**Stav budovy**	**2009**	**2014**	**2017**	**2020**	**2023**
58/26	Dobrý stav	Dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
Pavilon sv. Anna	-	-	Probíhající rekonstrukce	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný
22	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
37/20	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Stav neměnný	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný
16	-	-	Probíhající rekonstrukce	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný
14/12	Dobrý stav	Dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
10	Nevzhledná	Nevzhledná	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
15	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
13	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
06.I	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
13/11	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
8	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
hotel cyro	Dobrý stav	Dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
7	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Stav neměnný	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný
5/5	Dobrý stav	Dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
675/4	Velmi dobrý stav	Velmi dobrý stav	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný
3/5	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Stav neměnný	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný
1	Velmi špatný stav	Velmi špatný stav	Kompletní rekonstrukce	Stav neměnný	Stav neměnný	Stav neměnný