

## Hodnocení vedoucího diplomové práce

**Název práce:** Hotel s posilovnou

**Autor práce:** Bc. Jan Váňa

**Vedoucí práce:** Ing. Roman Brzoň, Ph.D.

### Popis práce:

Hodnocená práce řeší stavbu hotelu. Objekt je částečně zapuštěn do terénu a má tři nadzemní podlaží. Založení objektu je řešeno na pásech, střešní konstrukce jsou řešeny jako plochá střecha. Objekt je umístěn na reálném pozemku.

### Hodnocení práce studenta:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Úroveň zpracování řešeného tématu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Přístup autora při zpracování práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Využití odborné literatury a práce s ní	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Splnění požadavků zadání práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Celkové hodnocení a závěr:

Student splnil svůj úkol v celém rozsahu zadání. Výkresová dokumentace i textové přílohy splňují svým rozsahem požadavky na diplomovou práci. Výkresová i textová část obsahuje všechny požadované přílohy. Student se dovede orientovat v odborné literatuře, platné legislativě a normativních požadavcích. Znalosti získané studiem na stavební fakultě aplikoval při vlastním řešení diplomové práce.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **B / 1,5**

Datum: 21. ledna 2019

Podpis vedoucího práce .....