

Hodnocení vedoucího diplomové práce

Název práce: Zdravotně technické a plynovodní instalace ve škole

Autor práce: Bc. Martin Pecháček

Vedoucí práce: Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Popis práce:

Diplomová práce řeší zdravotně technické a plynovodní instalace v budově střední školy, která má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Teoretická část se zabývá zásobováním vodou z vlastního zdroje a dělí se na část pojednávající o čerpací technice a část zabývající se studnami. V praktické části byla navržena vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod a domovní plynovod včetně přípojek, lapáku tuků, dešťové retenční nádrže a využití vody ze studny pro splachování WC a pisoárů.

Hodnocení práce studenta:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Úroveň zpracování řešeného tématu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Přístup autora při zpracování práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Využití odborné literatury a práce s ní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Splnění požadavků zadání práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Celkové hodnocení a závěr:

- Práce je přehledná a její členění odpovídá zadání diplomové práce.
- Kladně hodnotím využívání vody ze studny.
- Diplomant se vypořádal s instalacemi ve větší budově, práce však vykazuje některé nedostatky.
- Diplomant pracoval samostatně, využíval konzultace a samostatně si sháněl informace.
- Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **C / 2**

Datum: 27. ledna 2021

Podpis vedoucího práce.....